

ฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่าย ดำเนินการตามมาตรา ๘๐ พื้นที่ จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่	ชื่อแหล่งกำเนิด	ประเภทแหล่งกำเนิด	เลขที่	เขต/แขวง	ถนน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์	โทรศัพท์	พื้นที่ ไร่/บ.	พิกัด		ขนาด	ประเภท	ระบบบำบัดน้ำเสีย			การระบายน้ำทิ้ง	
																ระบบบำบัดน้ำเสีย	ชนิดระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสามารถระบบบำบัดน้ำเสีย (m ³ /day)	น้ำทิ้ง (มี/ไม่มี)	ปริมาณ (m ³ /day)
												X	Y							
๑	บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขา เชียงแสน	ห้องน้ำห้องส้วมภายในสถานประกอบการ	๘๖ ม.๑๑	-	-	ป่าสัก	เชียงแสน	เชียงราย	๕7๓๓๕๐	๐๘๙-๖๖๙๙๕๐๙	✓	๖๐๔ ๕๓๘	๖๖๔๕๕๓๕	๓ x ๖ ม.	๓	-ท่อโคโรก ลงสู่บ่อเกรอะ : บ่อซึมซีเมนต์ -ท่อน้ำทิ้งจากการชะล้างล้างสูตร ล้างมือสาธารณะ	-บ่อซึม -รางเหมือง สาธารณะ	๖	มี	๖
๒	สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จำกัด	ห้องน้ำห้องส้วมภายในสถานประกอบการ	๑๖๕ ม.๑๓	-	-	ป่าสัก	เชียงแสน	เชียงราย	๕7๓๓๕๐	๐-๕๓๐๕๕-๕๓๐๕๓	✓	๖๖๓ ๕๐๘ ๖๐๓ ๕๖๕	๖๖๔๖๐๐๘ ๖๖๔๖๐๐๘	๓ x ๔ ม. ๔ x ๖ ม.	๓	-ท่อโคโรก ลงสู่บ่อเกรอะ : บ่อซึมซีเมนต์ -ท่อน้ำทิ้งจากการชะล้างล้างสูตร ล้างมือสาธารณะ	-บ่อซึม -รางเหมือง สาธารณะ	๔	มี	๔
๓	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายกิจจกร	ห้องน้ำห้องส้วมภายในสถานประกอบการ	๑๔๖ ม.๑	-	-	ป่าสัก	เชียงแสน	เชียงราย	๕7๓๓๕๐	๐-๕๓๐๕๕-๕๐๔๗	✓	๖๐๓ ๖๖๐	๖๖๔๖๖๕๔	๔ x ๖ ม.	๓	-ท่อโคโรก ลงสู่บ่อเกรอะ : บ่อซึมซีเมนต์ -ท่อน้ำทิ้งจากการชะล้างล้างสูตร ล้างมือสาธารณะ	-บ่อซึม -รางเหมือง สาธารณะ	๖	มี	๖

ลงชื่อ นิมิตา อภิบาล ผู้จัดทำ
(นางสาวปิยธิดา วิริยะ)
ผู้รับแจ้งแผนบริการงานสาธารณะสุข

ลงชื่อ [ลายเซ็น] ผู้สำรวจ
(นายคุณฤทธิกร พุทบก)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ [ลายเซ็น] ผู้ตรวจสอบ
(นายปฏิภาณ สุเลียมมา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ [ลายเซ็น] ผู้รับรองข้อมูล
(นางสาววิลาสิณี วรรณพนา)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

ฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

๑. บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขา เชียงแสน



๑.๑ ข้อมูลทั่วไป

: ตั้งอยู่เลขที่ ๘๖ หมู่ ๑๑ ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๘-๖๖๙๗๕๙๔

๑.๒ ประเภทแหล่งกำเนิด

: ห้องน้ำห้องส้วมภายในสถานประกอบการ

๑.๓ ระบบบำบัดน้ำเสีย

- : ๑. ท่อโสโครกลงสู่บ่อเกรอ : บ่อซึมซีเมนต์
๒. ท่อน้ำทิ้งจากการชะล้างลงสู่รางลำเหมืองสาธารณะ

๑.๔ ชนิดระบบบำบัด

- : ๑. บ่อซึม
๒. รางเหมืองสาธารณะ

๑.๕ ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย : ปริมาณ ๒ (m^3 / day)

๑.๖ การระบายน้ำทิ้ง : ปริมาณ ๒ (m^3 / day)

๒. สหกรณ์การเกษตรเชียงราย จำกัด



- ๑.๑ ข้อมูลทั่วไป : ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๙ หมู่ ๑๓ ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๕๓๙๕-๕๗๙๑
- ๑.๒ ประเภทแหล่งกำเนิด : ห้องน้ำห้องส้วมภายในสถานประกอบการ
- ๑.๓ ระบบบำบัดน้ำเสีย : ๑. ท่อโสโครกลงสู่บ่อเกรอ : บ่อซึมซีเมนต์
๒. ท่อน้ำทิ้งจากการชะล้างลงสู่รางลำเหมืองสาธารณะ
- ๑.๔ ชนิดระบบบำบัด : ๑. บ่อซึม
๒. รางเหมืองสาธารณะ
- ๑.๕ ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย : ปริมาณ ๔ (m^3 / day)
- ๑.๖ การระบายน้ำทิ้ง : ปริมาณ ๔ (m^3 / day)

๓. ห้องหุ่นส่วนจำกัด เชียงรายกิจจขจร



- ๑.๑ ข้อมูลทั่วไป : ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๘ หมู่ ๑๓ ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๕๓๙๕-๕๐๔๗
- ๑.๒ ประเภทแหล่งกำเนิด : ห้องน้ำห้องส้วมภายในสถานประกอบการ
- ๑.๓ ระบบบำบัดน้ำเสีย : ๑. ท่อโสโครกลงสู่บ่อเกรอ : บ่อซึมซีเมนต์
๒. ท่อน้ำทิ้งจากการชะล้างลงสู่รางลำเหมืองสาธารณะ
- ๑.๔ ชนิดระบบบำบัด : ๑. บ่อซึม
๒. รางเหมืองสาธารณะ
- ๑.๕ ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย : ปริมาณ ๒ (m^3 / day)
- ๑.๖ การระบายน้ำทิ้ง : ปริมาณ ๒ (m^3 / day)

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๖

ลำดับ	สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา												
		ม.๑	ม.๒	ม.๓	ม.๔	ม.๕	ม.๖	ม.๗	ม.๘	ม.๙	ม.๑๐	ม.๑๑	ม.๑๒	ม.๑๓
๑	น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
๒	ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
๓	ผิวดินที่พังทลาย	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
๔	การเลี้ยงปศุสัตว์	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
๕	ยารฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
๖	ไฟฟ้า	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
๗	การใช้ที่ดินขาดการควบคุม	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

☒ พบน้ำเสีย

☒ ไม่พบน้ำเสีย

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ พบว่า น้ำที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ครีวเรือน เกษตรกรรมยังไม่พบปัญหาน้ำเสียที่เกิดขึ้นในตำบลป่าสัก โดยบันทึกข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ


 (นายปฏิภาณ สุเลี่ยมมา)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ